


Tradução do manual de instruções original

Para utilização profissional. Respeitar sempre as informações deste manual, em particular as instruções de segurança e os avisos. Guardar o manual. Edição 11/2018

PM 500

Bomba de membrana dupla pneumática





Índices

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Prefácio Advertências, indicações e símbolos neste manual Idiomas Abreviaturas Termos na acepção do presente manual	5 5 5 6 6
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	UTILIZAÇÃO PREVISTA Tipos de aparelho Tipo de utilização Utilização em atmosferas potencialmente explosivas Produtos de trabalho processáveis Uso impróprio	7 7 7 8 8
3 3.1 3.2	RÓTULOS Marcação de proteção contra o risco de explosão Marca "X"	9 9 9
4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8	INSTRUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA Instruções de segurança para a entidade operadora Dispositivos e equipamentos elétricos Ambiente de trabalho seguro Qualificações pessoais Instruções de segurança para o pessoal Equipamento de proteção pessoal Manuseamento seguro dos aparelhos pulverizadores WAGNER Ligação do aparelho à terra Mangueira de produto Limpar e lavar Contato com superfícies quentes Manutenção e reparação Equipamentos de proteção e monitoramento	11 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4	DESCRIÇÃO Composição Modo de funcionamento Equipamentos de proteção e monitoramento Âmbito de fornecimento Dados Produtos das peças que conduzem a tinta Dados técnicos Massa e ligações Diagramas da potência	17 17 18 18 18 18 19 20 20
6 6.1 6.2 6.3 6.4	MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO Qualificação do pessoal de montagem/colocação em funcionamento Condições de armazenamento Condições de montagem Transporte	21 21 21 21 21



6.5 6.5.1	Montagem e instalação Posições de instalação	21 22
6.5.2	Ventilação da cabina de pintura	24
6.5.3	Condutas de ar	24
6.5.4	Tubos para o material	24
6.6	Ligação à terra	24
6.7	Colocação em funcionamento	26
7	OPERAÇÃO	27
7.1	Qualificação do pessoal operador	27
7.2	Paragem de emergência	27
7.3	Trabalhos	27
7.4	Despressurização/interrupção do trabalho	28
7.5 7.5.1	Lavagem cuidadosa Enchimento com material de trabalho	29 29
8	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	30
8.1	Limpeza	30
8.1.1	Pessoal de limpeza	30
8.1.2	Colocação fora de funcionamento e limpeza	30
8.1.3	Armazenamento prolongado	30
8.2	Manutenção	31
8.2.1	Pessoal de manutenção	31
8.2.2 8.2.3	Indicações de manutenção	31
8.2.4	Controles de segurança e intervalos de manutenção Esvaziar a bomba	32 33
8.2.5	Atestar a bomba vazia	34
8.3	Substituição da membrana (manutenção preventiva)	35
8.4	Limpeza/substituição das válvulas de retenção de aspiração e de saída	35
8.5	Substituição da válvula de comutação	35
9	DIAGNÓSTICO E ELIMINAÇÃO DE AVARIAS	36
10	REPARAÇÕES	37
10.1	Pessoal de reparação	37
10.2	Indicações de reparação	37
10.3	Ferramentas	37
10.4 10.5	Limpeza das peças após a desmontagem Montagem do aparelho	38 38
10.5	Substituir a membrana (devido a dano de ruptura)	39
11	CONTROLO DO FUNCIONAMENTO APÓS A REPARAÇÃO	42
12	DESCARTE	42
13	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	43
13.1	Como encomendar peças de reposição?	43
13.2	Peças de reposição PM 500	44
1/	DECLAPAÇÃO DE CONEODMIDADE HE	16



1 SOBRE ESTE MANUAL

1.1 PREFÁCIO

O manual de instruções contém informações sobre a operação, a manutenção e a limpeza seguras do aparelho.

O manual de instruções é componente do aparelho e deve estar disponível para o pessoal de operação e manutenção.

O aparelho somente pode ser operado por pessoal formado e de acordo com este manual de instruções. O pessoal de operação e manutenção deverá estar instruído de acordo com as normas de segurança.

Este equipamento pode ser perigoso se não for operado de acordo com as informações aqui contidas.

1.2 ADVERTÊNCIAS, INDICAÇÕES E SÍMBOLOS NESTE MANUAL

Os avisos constantes destas instruções alertam sobre perigos especiais para os utilizadores e o aparelho e referem medidas para os evitar. Estos avisos são apresentados nos seguintes níveis:

Perigo iminente.

A inobservância deste aviso originará ferimentos graves ou a morte.

Possibilidade de perigo iminente.

ATENÇÃO A inobservância deste aviso poderá dar origem a ferimentos graves

ou morte.

Possível situação perigosa.

A inobservância deste aviso pode originar ferimentos ligeiros.

Possível situação perigosa.

A inobservância deste aviso pode provocar danos materiais.

Nota: Fornece informações sobre detalhes e como proceder.

Explicação do aviso:

NÍVEL DE PERIGO

Aqui está o aviso de perigo!

Aqui constam possíveis consequências pela negligência da advertência.

→ Aqui são indicadas as medidas que deve adotar para evitar o perigo e as suas consequências.



1.3 IDIOMAS

O manual de instruções ésta disponível nos seguintes idiomas:

Manual de instruções original

Idioma	N.° de pedido
Alemão	2335746

Tradução do manual de instruções original

Idioma	N.° de pedido
Inglês	2335747
Francês	2335750
Italiano	2335748
Português	2404138

Idioma	N.° de pedido
Espanhol	2335752
Russo	2359969
Chinês	2344687

Idiomas adicionais a pedido ou sob: www.wagner-group.com



1.4 ABREVIATURAS

N.° de pedido	Número de pedido
ET	Peça de reposição
K	Identificação nas listas de peças de reposição
Pos	Posição
Stk	Número de peças

DH	Curso duplo
SSt	Aço inoxidável
2K	Dois componentes
PTFE	Politetrafluoretileno (teflon)
EPDM	Monômero de etileno-propileno-dieno

TERMOS NA ACEPÇÃO DO PRESENTE MANUAL

Limpeza			
Limpeza	Limpeza manual de aparelhos e de componentes do aparelho com produtos de limpeza.		
Lavagem	Lavagem interna das peças que conduzem tinta com detergente de lavagem.		
Gerador de pressão do produto	Bomba ou tanque sob pressão.		
Qualificações de pessoal			
Pessoa instruída	Está informada sobre as tarefas, de que foi incumbida, os perigos possíveis em caso de comportamento incorreto e os equipamentos e medidas de proteção necessários.		
Pessoa com instrução eletrotécnica	Foi informada por um eletricista qualificado sobre as tarefas, de que está incumbida, os perigos possíveis em caso de comportamento incorreto e os dispositivos e medidas de proteção necessários.		
Eletricista especializado	Consegue avaliar os trabalhos, de que foi incumbido, e reconhecer perigos possíveis graças à sua formação técnica, conhecimentos, experiência e conhecimento das disposições aplicáveis.		
Pessoa autorizada de acordo com TRBS 1203 (2010/alteração 2012)	Pessoa que pela sua formação especializada, experiência e atividade profissional relacionada a matéria, possui suficientes conhecimentos técnicos na área da proteção contra explosões e dos riscos ligados a sistemas pressurizados, bem como os riscos derivados de componentes elétricos (se for o caso), tendo conhecimento fundamentado dos regulamentos técnicos gerais e aplicáveis, estando assim habilitada para verificar e avaliar o estado de segurança operacional dos aparelhos e das instalações de pintura.		



2 UTILIZAÇÃO PREVISTA

2.1 TIPOS DE APARELHO

Versões de metal em alumínio:

Bomba de membrana dupla pneumática com número de pedido:

Tipo	N.° de pedido	
PM 500	U509.A0	
PM 500	U509.A0A	

2.2 TIPO DE UTILIZAÇÃO

O aparelho é adequado para o processamento de produtos líquidos, como tintas e lacas:

- Produtos não inflamáveis.
- Os produtos correspondem à respetiva classificação no grupo de explosão IIB.

A WAGNER exclui expressamente qualquer outra utilização!

O funcionamento do aparelho é permitido apenas mediante as seguintes condições:

- → Utilizar o aparelho para processar apenas produtos recomendados pela WAGNER.
- → Não desativar equipamentos de proteção.
- → Utilizar apenas peças de reposição e acessórios originais WAGNER.
- → O pessoal operador tem de ser respectivamente instruído com base nas presentes instruções de serviço.



2.3 UTILIZAÇÃO EM ATMOSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS

O aparelho pode ser utilizado em atmosferas potencialmente explosivas (Zona 1) (ver o capítulo 3).





2.4 PRODUTOS DE TRABALHO PROCESSÁVEIS

→ Produtos líquidos como tintas, lacas e vernizes.

Aplicação	PM 500
Materiais diluíveis em água	×
Vernizes e lacas contendo solventes	Я
Produtos de pintura constituídos por dois componentes	Я
Dispersões	Я
Lacas UV	Я
Primários	7
Verniz fenólico, epoxídico e de poliuretano	7
Plástico líquido	→
Proteção do solo à base de cera	7
Vernizes sensíveis à laminação	7

✓ recomendado

→ forçosamente recomendado

🛰 não indicado

(!) AVISO

Produtos de trabalho e pigmentos abrasivos!

Desgaste acrescido das peças que transportam o produto.

- → Utilizar o modelo específico da aplicação (taxa de caudal/ciclo, material, válvulas, etc.) conforme indicado no capítulo <u>5.5</u>.
- → Verificar se os líquidos e os solventes utilizados são compatíveis com os materiais de fabrico da bomba, conforme indicado no capítulo <u>5.5.1</u>.

O desgaste resultante de produtos de trabalho abrasivos não está coberto pela garantia.

Áreas de utilização recomendadas

Aplicação	PM 500
Indústria do mobiliário	7
Fabricantes de cozinhas	7
Oficinas de marcenaria	7
Fábricas de janelas	→
Indústria de transformação de aço	→
Construção de veículos	Я
Construção naval	*

✓ recomendado

→ forçosamente recomendado

🛰 não indicado

2.5 USO IMPRÓPRIO

Os usos impróprios podem causar danos para a saúde e/ou danos materiais! Deverá observar-se nomeadamente o seguinte:

- → Não processar quaisquer produtos de pintura secos, p. ex. pós.
- → Não processar quaisquer alimentos, produtos farmacêuticos ou cosméticos. Os materiais do aparelho não são adequados para produtos alimentícios.



3 RÓTULOS

3.1 MARCAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA O RISCO DE EXPLOSÃO

Tipos de aparelho: versões de metal em alumínio:

Bomba de membrana dupla pneumática com número de pedido:

Tipo	N.° de pedido	
PM 500	U509.A0	
PM 500	U509.A0A	

O aparelho pode ser utilizado em atmosferas potencialmente explosivas na acepção da Diretiva 2014/34/UE (ATEX).

Fabricante: Wagner International AG

CH - 9450 Altstätten



II 2 G Ex h IIB T4 Gb X

CE Comunidade Europeia

Ex Símbolo da proteção contra explosões

II Grupo de aparelhos II 2 Categoria 2 (Zona 1)

G Atmosfera explosiva devido a gases Ex Tipo de proteção contra a ignição

h Tipo de proteção contra a ignição para aparelhos não elétricos

IIB Grupo de explosão

T4 Temperatura superficial máxima < 135 °C; 275 °F

Gb Zona 1 Alto nível de proteção X Notas específicas (ver o capítulo <u>3.2</u>)



A temperatura superficial máxima corresponde à temperatura autorizada para o material. Esta e a temperatura ambiente autorizadas podem ser consultadas no capítulo <u>5.5.2</u> (Dados técnicos).

Manuseamento seguro dos aparelhos pulverizadores WAGNER

Se o aparelho entrar em contacto com metal, poder-se-ão formar chispas mecânicas. Em atmosferas potencialmente explosivas:

- → Os metais não devem bater ou esbarrar entre si.
- → Não deixe cair o aparelho.

Temperatura superficial máxima

→ A temperatura máxima da superfície da bomba não depende do aparelho (calor provocado por fricção) mas das condições de trabalho (produto aquecido).

Temperatura de ignição do produto de pintura

→ Assegurar que a temperatura de ignição do produto de revestimento se situa acima da temperatura superficial máxima.

Temperatura ambiente

→ A temperatura ambiente admissível é de 4 °C a 40 °C; 39 °F a 104 °F.

Pulverização de superfícies com eletricidade estática

→ Não pulverize componentes do aparelho com eletricidade estática.









Limpeza

A presença de depósitos nas superfícies pode eventualmente produzir eletricidade estática no aparelho. As descargas podem provocar a formação de chamas ou de faíscas.

- → Remova os depósitos das superfícies por forma a manter a condutibilidade.
- → Utilize apenas um pano húmido para limpar o aparelho.

Ar no líquido de transporte

Se o ar entrar no líquido de transporte, podem formar-se misturas de gases inflamáveis.

- → Evitar que a bomba aspire ar e funcione em seco.
- → Se for aspirado ar, eliminar a fuga. Atestar em seguida lenta e controladamente até purgar o ar.

O ar no líquido de transporte pode ser causado por membranas danificadas.

- → Evitar operar a bomba com membranas danificadas.
- → Verificar regularmente se a bomba funciona com normalidade, tendo especial atenção à presença de ar no líquido de transporte.

Atestar e esvaziar

Quando for necessário esvaziar a bomba para efeitos de manutenção e reparação, podem formar-se misturas de gases inflamáveis na estação de tinta ou nas mangueiras de produto.

- → Esvaziar ou atestar o aparelho lenta e controladamente.
- → Evitar atmosferas explosivas no ambiente.





4 INSTRUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA

4.1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A ENTIDADE OPERADORA

- → Manter sempre este manual disponível no local de utilização do aparelho.
- → Cumprir sempre as diretrizes locais em matéria de segurança no trabalho e de prevenção contra acidentes.



4.1.1 DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Perigo de choque elétrico!

Perigo de vida por eletrocussão

- → Providenciar o aparelho de acordo com as exigências de segurança locais, tendo em conta o modo operacional e as influências do ambiente.
- → Só permitir reparações por eletricistas qualificados ou sob a respetiva supervisão. No caso de carcaças abertas existe o perigo decorrente de tensão de rede.
- → Operar o aparelho de acordo com os regulamentos de segurança e as regras eletrotécnicas.
- → Consertar os defeitos imediatamente.
- → Colocar fora de serviço, se o aparelho constituir perigo ou estiver danificado.
- → Mandar desligar a alimentação elétrica, antes de começar a trabalhar. Atentar para as regras de segurança elétrica. Respeitar as regras de segurança em matéria de eletricidade.
- → Ligar à terra todos os aparelhos num ponto comum.
- → Operar o aparelho apenas numa tomada corretamente instalada com ligação do condutor de proteção.
- → Manter os líquidos afastados dos aparelhos elétricos.

4.1.2 AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO

Perigo devido a líquidos o vapores perigosas!

Ferimentos graves ou letais devido ao perigo de explosão, inalação, ingestão ou contato com a pele ou os olhos.

- → Assegurar que o pavimento da área de trabalho dispõe de capacidade de dissipação de acordo com a norma EN 61340-4-1 (o valor de resistência não pode exceder 100 MΩ).
- → Cabe ao cliente instalar os sistemas de aspiração da névoa de tinta / as ventilações de acordo com as normas locais.
- → Certificar-se de que a ligação à terra e a ligação equipotencial de todos os componentes do sistema são confiáveis, permanentes e resistentes às solicitações previsíveis (p. ex. mecânicas, corrosão).
- → Certificar-se de que são usadas mangueiras de produto / mangueiras de ar adequadas à pressão de serviço.
- → Certificar-se de que o equipamento de proteção pessoal (ver capítulo 4.2.1) está disponível e é usado.
- → Assegurar-se de que todas as pessoas que se encontram na área de trabalho usam sapatos com capacidade de dissipação. O calçado deverá estar em conformidade com a norma EN 20344. A resistência ao isolamento medida não pode ultrapassar os 100 MΩ.
- → Assegurar que as pessoas usam luvas com capacidade de dissipação durante a pulverização. A ligação à terra é realizada usando o manípulo ou o estribo extrator da pistola pulverizadora.
- → O vestuário de proteção, incluindo luvas, tem de estar em conformidade com a norma EN 1149-5. A resistência ao isolamento medida não pode ultrapassar os 100 MΩ.









- → Assegurar que não existem nesse ambiente quaisquer fontes de ignição como fogo aberto, faíscas, fios incandescentes ou superfícies quentes. É proibido fumar.
- → Garantir a estanqueidade técnica permanente das ligações da tubagem, mangueiras, peças de equipamento e conexões:
 - Conservação e manutenção periódicas e preventivas (substituição de mangueiras, controle da resistência de aperto das ligações, etc.)
 - Monitoramento regular mediante controle visual e de odores quanto a fugas e defeitos, a efetuar, p. ex., diariamente antes da colocação em funcionamento, após o final do trabalho ou semanalmente.
- → Certificar-se de que os controles de segurança são executados regularmente.
- → Em caso de falhas, parar e mandar reparar imediatamente o aparelho ou a instalação.

4.1.3 QUALIFICAÇÕES PESSOAIS

Perigo devido a mau uso do aparelho!

Perigo de vida devido a pessoal não instruído.

→ Assegurar que o pessoal operador é instruído pela entidade operadora em conformidade com as instruções de serviço e o manual de instruções. O aparelho apenas pode ser operado, mantido e reparado por pessoal devidamente instruído. As indicações relativas à qualificação necessária do pessoal devem ser consultadas nas instruções de serviço.

4.2 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA O PESSOAL

- → Respeitar sempre as informações deste manual, em particular as instruções de segurança e os avisos.
- → Cumprir sempre as diretrizes locais em matéria de segurança no trabalho e de prevenção contra acidentes.
- → Em aplicações eletrostáticas: pessoas que pertençam a um grupo de risco conforme a diretiva CEM 2013/35/UE (p. ex. trabalhadores com implantes ativos), não podem permanecer na área do campo de alta tensão.

4.2.1 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PESSOAL

Perigo devido a líquidos o vapores perigosas!

Ferimentos graves ou letais devido a inalação, ingestão ou contato com a pele ou os olhos.

- → Respeite as normas de processamento dos fabricantes das lacas, solventes e detergentes utilizados na preparação e no processamento das lacas e na limpeza do aparelho.
- → Tomar as medidas de segurança obrigatórias, especialmente o uso de óculos, vestuário e luvas de proteção, bem como, se necessário, a utilização de creme de proteção para a pele.
- → Usar uma máscara ou um aparelho de proteção respiratória.
- → Para uma proteção suficiente da saúde e do meio ambiente: utilizar o aparelho numa cabina de pintura ou junto a uma parede de proteção contra salpicos com ventilação ativa (exaustão).
- → Usar vestuário de proteção adequado sempre que processar produtos quentes.





4.2.2 MANUSEAMENTO SEGURO DOS APARELHOS PULVERIZADORES WAGNER

Perigo devido à injeção de laca ou detergentes de lavagem na pele!

O jato pulverizador está sob pressão e pode provocar ferimentos perigosos. Evitar a injeção de laca ou detergentes de lavagem:

- → Nunca aponte a pistola pulverizadora na direção de pessoas.
- → Nunca toque no jato pulverizador.
- → Antes de todos os trabalhos no aparelho, sempre que interromper o trabalho e em caso de avarias de funcionamento:
 - Corte a alimentação de energia elétrica e de ar comprimido.
 - Despressurize a pistola pulverizadora e o aparelho.
 - Trave o acionamento da pistola pulverizadora.
 - Desligar a unidade de comando da rede elétrica.
 - Em caso de avaria de funcionamento, elimine o problema de acordo com o capítulo "Diagnóstico de avarias".
- → Os pulverizadores de líquidos devem ser inspecionados quanto ao seu funcionamento seguro por um especialista (por exemplo, um técnico de assistência da WAGNER), sempre que for necessário, mas no mínimo a cada 12 meses, de acordo com a diretiva para pulverizadores de líquidos (ZH 1/406 e regulamento DGUV 100-500 capítulos 2.29 e 2.36).
 - Se os aparelhos não estiverem em funcionamento, a inspeção pode ser dispensada até à próxima colocação em serviço.

Em caso de ferimentos na pele provocados por laca ou detergentes de lavagem:

- → Anote que laca ou detergente de lavagem utilizou.
- → Consulte um médico de imediato.

4.2.3 LIGAÇÃO DO APARELHO À TERRA

Perigo devido a carga eletrostática!

Perigo de explosão e danos no aparelho.

As cargas são geradas por fricção, fluxo de líquidos e ar ou processos de pintura eletrostático. Em caso de descarga, pode haver formação de faíscas ou chamas.

A ligação correta à terra de todo o sistema de pulverização previne cargas eletrostáticas:

- → Certificar-se de que todos os aparelhos e depósitos estão aterrados em cada operação de pulverização.
- → Ligar à terra as peças de trabalho a serem revestidas.
- → Assegurar que todas as pessoas que se encontram na área de trabalho dispõem de uma ligação à terra, p. ex. através do uso de sapatos com capacidade de dissipação.
- → Usar luvas com capacidade de dissipação durante a pulverização. A ligação à terra é realizada usando o manípulo ou o gatilho da pistola pulverizadora.









4.2.4 MANGUEIRA DE PRODUTO

Perigo devido ao rebentamento da mangueira de produto!

A mangueira de produto encontra-se sob pressão e pode provocar ferimentos perigosos.

- → Assegurar que o material de fabrico da mangueira é quimicamente resistente aos produtos pulverizados e aos detergentes de lavagem utilizados.
- → Assegurar que a manqueira de produto e as uniões roscadas são adequadas para a pressão gerada.



- → Assegurar que na mangueira utilizada são visíveis as seguintes informações:
 - Fabricante
 - Pressão de serviço admissível
 - Data de fabrico
- → Assegurar que as mangueiras só são colocadas nos locais adequados. Nunca colocar as mangueiras em:
 - em zonas movimentadas
 - em arestas vivas
 - em peças móveis
 - em superfícies quentes
- → Certificar-se de que as mangueiras nunca são atropeladas por veículos (p. ex. empilhadores) nem sujeitas a forças externas de qualquer outra forma.
- → Certificar-se de que as manqueiras nunca são dobradas. Manter os raios de flexão máximos.
- → Certificar-se de que o trabalho nunca é continuado com uma mangueira danificada.
- → Assegurar que as mangueiras nunca são usadas para puxar ou deslocar o aparelho.
- A resistência elétrica da mangueira de produto medida em ambas as guarnições tem de ser inferior a 1 MΩ.
- → As mangueiras de aspiração não podem ser pressurizadas.

Alguns líquidos têm um elevado coeficiente de dilatação. Em muitos casos, o volume pode subir, resultando em danos nos tubos, uniões roscadas, etc. e fuga de líquidos.

Se a bomba aspirar líquidos de um recipiente fechado: assegurar a entrada de ar ou de um gás adequado no recipiente. Deste modo, se evita a formação de vácuo. O vácuo poderia implodir (esmagar) o recipiente e quebrá-lo. Isto resultaria em fuga de líquido do recipiente.

A pressão gerada por meio da bomba é bastante superior à pressão do ar de entrada.



4.2.5 LIMPAR E LAVAR

Perigo devida à limpeza e lavagem!

Perigo de explosão e danos no aparelho.

- → Utilizar preferencialmente produtos de limpeza e detergentes de lavagem não inflamáveis.
- → Em trabalhos de limpeza com produtos de limpeza combustíveis, certificar-se de que todos os equipamentos e meios auxiliares (p. ex. recipientes de recolha, funis, carros de transporte) dispõem de condutibilidade ou capacidade de dissipação e estão ligados à terra.
- → Respeitar as indicações do fabricante da laca.
- → Assegurar que o ponto de inflamação dos produtos de limpeza se encontra, no mínimo, 15 K acima da temperatura ambiente ou que a limpeza é efetuada num local de limpeza com ventilação técnica.
- → Nunca utilizar cloretos ou solventes halogenados (p. ex., tricloroetano e cloreto de metileno) com aparelhos que contenham alumínio ou peças galvanizadas. Existe o perigo de explosão devido a uma reacão guímica.
- → Aplicar as medidas de segurança no trabalho (ver o capítulo 4.1.2).
- → Aquando da colocação em funcionamento ou esvaziamento do aparelho, ter em atenção que:
 - dependendo do material de revestimento utilizado,dependendo do detergente de lavagem (solvente) utilizado,
 - pode estar presente uma mistura inflamável no interior das condutas e das peças de equipamento durante alguns momentos.
- → Para os produtos de limpeza e detergentes de lavagem só podem ser utilizados depósitos condutores de eletricidade.
- → Os depósitos têm de estar ligados à terra.

Nos recipientes fechados forma-se uma mistura gás-ar explosiva.

→ Durante a lavagem, nunca pulverizar solventes para um depósito fechado.

Limpeza externa

No caso de limpeza externa do aparelho ou dos seus componentes, deverá também atender-se ao seguinte:

- → Aliviar a pressão do aparelho.
- ightarrow Desligar o aparelho da alimentação elétrica.
- → Desencaixar o tubo de alimentação pneumático.
- → Utilizar apenas panos e pincéis umedecidos. Em nenhuma circunstância use produtos abrasivos ou objetos duros nem pulverize o produto de limpeza com a pistola pulverizadora. A limpeza não deverá danificar o aparelho seja de que modo for.
- ightharpoonup Nenhum componente elétrico pode ser limpo com solventes ou submergido nos mesmos.

4.2.6 CONTATO COM SUPERFÍCIES QUENTES

Perigo resultante de superfícies quentes devido a produtos de revestimento quentes!

Perigo de ferimentos por queimadura

- → Use sempre luvas de proteção para o contato com superfícies quentes.
- → Se operar o aparelho com um produto de revestimento a uma temperatura > 43 °C; 109 °F:
 - Rotular o aparelho com um autocolante de aviso "Atenção superfície quente".

N.º de pedido

9998910 Autocolante de aviso

9998911 Autocolante de proteção

Nota: Encomendar os dois autocolantes em conjunto.











4.2.7 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

Perigo devido a manutenção e reparação incorretas!

Risco de morte e danos ao equipamento.

- → As reparações e a substituição de peças devem ser sempre confiadas a um ponto de assistência WAGNER ou a um profissional qualificado.
- → Utilizar apenas peças de reposição e acessórios originais WAGNER.
- → Não modificar ou converter o aparelho, contatar a WAGNER caso seja necessário efetuar alterações.
- → Reparar e substituir apenas as peças, indicadas no capítulo 13, que foram atribuídas ao aparelho.
- → Não usar componentes defeituosos.
- → Antes de trabalhar no aparelho, e enquanto não estiver funcionando:
 - Despressurizar a pistola pulverizadora, as mangueiras e todos os aparelhos.
 - Bloquear a pistola pulverizadora contra acionamento.
 - Desconectar o fornecimento de energia e ar comprimido.
 - Desligar a unidade de comando da corrente. Bloqueie o acionamento da pistola pulverizadora.
- → Observar as instruções de serviço e de assistência em todos os trabalhos.

4.2.8 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO

Perigo devido à remoção dos equipamentos de proteção e monitoramento!

Risco de morte e danos ao equipamento.

- → Os equipamentos de proteção e monitoramento não podem ser removidos, alterados ou tornados inoperantes.
- → Verificar regularmente o desempenho adequado dos mesmos.
- → Caso sejam encontradas deficiências em equipamentos de proteção e monitoramento, o sistema não deverá ser operado até que essas deficiências sejam solucionadas.



5 DESCRIÇÃO

5.1 COMPOSIÇÃO

Pos	Designação	2
1	Unidade de regulação da	
	pressão	
2	Saída do material	
3	Estrutura da bomba	
4	Entrada do material	
5	Válvula de segurança	
6	Entrada de ar	
		B_06939

5.2 MODO DE FUNCIONAMENTO

A bomba de membrana dupla é acionada a ar comprimido. Um distribuidor pneumático fornece alternadamente ar comprimido a duas membranas. Assim é gerado o movimento das membranas. Por conseguinte, o produto é aspirado e novamente deslocado. Uma série de válvulas de retenção evita o refluxo do líquido, produzindo as fases de aspiração e saída em cada câmara de bombeamento e consequentemente o efeito de bombeamento.



5.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO




Sobrepressão!

Perigo de vida devido ao rebentamento de peças.

→ Nunca alterar a regulação da válvula de segurança.

O motor pneumático está equipado com uma válvula de segurança. A válvula de segurança vem regulada de fábrica e está selada. Na presença de pressões que excedam a pressão de serviço admissível, abre-se automaticamente uma válvula acionada por mola, deixando sair a pressão excessiva.



5.4 ÂMBITO DE FORNECIMENTO

Stk	N.º de pedido	Designação	
1	=	Bomba de membrana PM 500	
O equipamento de base inclui:			
1	ver o capítulo <u>14.3</u>	Declaração de conformidade	
1	2335746	Manual de instruções em alemão	
1	ver o capítulo <u>1.3</u>	Instruções de serviço no respetivo idioma	

O âmbito de fornecimento concreto deve ser consultado na guia de remessa.

5.5 DADOS

5.5.1 PRODUTOS DAS PEÇAS QUE CONDUZEM A TINTA

Tipo	N.º de pedido	Corpo da bomba	Membrana	Disco de membrana		Esfera da válvula	O-Rings
PM 500	U509.A0	Alumínio	PTFE	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	EPDM
PM 500	U509.A0A	Alumínio, com revestimento de níquel	PTFE	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	EPDM



5.5.2 DADOS TÉCNICOS

Descrição	Unidades	PM 500 U509. A0 PM 500 U509. A0A
Relação de transformação		1:1
Caudal valúmica par curso dunla (DH)	cm ³	500
Caudal volúmico por curso duplo (DH)	cu inch	30,51
	MPa	0,8
Pressão de serviço máxima	bar	8
	psi	116
Velocidade máxima	DH/min	150
Vazão máxima	l/min	75
Vazao maxima	GPM	19,8
	Padrão de qu	ualidade 7.5.4 segundo a norma ISO 8573.1: 2010
		7: concentração de partículas 5 – 10 mg/m³
Qualidade do ar comprimido: sem óleo e sem água		5: umidade do ar: ponto de orvalho de pressão:
		≤ +7 °C
		4: teor de óleo ≤ 5 mg/m³
	MPa	0,2
Pressão de entrada do ar mínima	bar	2,0
	psi	29
	MPa	8,0
Pressão de entrada do ar máxima	bar	8
	psi	116
Ligação alimentação de ar (conector)	BSP(R)	1/4"
Altura máxima de aspiração (1)	m	6,0
	ft	19,5
Tamanho máximo de corpos sólidos	mm	3,5
	Polegadas	0,14
Equivalente ao nível da pressão sonora 40 ciclos/alimentação mín. 6 bar (2)	dB(A)	81
Ligações de líquido (casquilho de entrada e saída)	BSP(G)	1"
Peso	kg	13,8
	lb	30,5
Pressão máxima do produto à entrada da bomba	MPa	0,1
	bar	1
	psi	14,5
Towns queture de mesterial	°℃	4 – 90
Temperatura do material	°F	39,2 – 194
Towns queture queliants	°C	4 – 40
Temperatura ambiente	°F	39,2 – 104
Inclinação admissível para funcionamento	∠°	± 10

^{*} Nível de pressão sonora das emissões, ponderado "A", com distância de medição de 1 m, LpA1m segundo a norma DIN EN 14462: 2015. A SUVA (organismo de seguros contra acidentes da Suíça) realizou medições de referência.

- (1) Condição de início: bomba vazia / válvulas secas
- (2) LqA (10s)

⚠ ATENÇÃO

O ar evacuado contém óleo!

Risco de envenenamento por inalação.


→ Disponibilizar ar comprimido sem óleo e sem água.






5.5.3 MASSA E LIGAÇÕES


344; 13,54		
210; 8,27		
359; 14,13		
279; 10,98		
200; 7,87		
120; 4,72		
250; 9,84		
150; 5,90		
G1" F		
G1/4"		






5.5.4 DIAGRAMAS DA POTÊNCIA

Exemplo



PM 500



Taxa de caudal (água)

A = 6 bar; 0,6 MPa; 87 psi pressão do ar

B = 5 bar; 0,5 MPa; 73 psi pressão do ar

C = 4 bar; 0.4 MPa; 58 psi pressão do ar



6 MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

6.1 QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DE MONTAGEM/COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

- → O pessoal responsável pela montagem e colocação em funcionamento deve preencher todos os pré-requisitos técnicos necessários à execução segura da colocação em funcionamento.
- → Sempre que montar, colocar em funcionamento ou efetuar qualquer trabalho no aparelho, leia e cumpra as instruções de serviço e disposições de segurança relativos aos componentes adicionais do sistema necessários.

Uma pessoa habilitada deverá certificar-se de que é verificado o estado seguro do aparelho depois de concluída a montagem e antes da colocação em funcionamento.

6.2 CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Até à montagem, o aparelho tem de ficar armazenado em local seco, isento de vibrações e tanto quanto possível sem pó. O aparelho não pode ser armazenado fora de espaços fechados.

A temperatura do ar no local de armazenamento tem de ficar na gama de temperaturas entre -20 °C e 60 °C; -4 °F e 140 °F.

A umidade relativa do ar no local de armazenamento tem de perfazer entre 10% e 95% (sem condensação).

6.3 CONDIÇÕES DE MONTAGEM

A temperatura do ar no local de montagem tem de se situar na gama de temperaturas entre 0 °C e 40 °C; 32 °F e 132 °F.

A umidade relativa do ar no local de montagem tem de perfazer entre 10 e 95% (sem condensação).

6.4 TRANSPORTE

A bomba pode ser deslocada sobre um carrinho ou manualmente sem aparelho de elevação ou grua.

6.5 MONTAGEM E INSTALAÇÃO

ATENÇÃO

Base inclinada!

Perigo de acidentes provocados pela deslocação/queda do aparelho.

- $\boldsymbol{\rightarrow}$ Colocar o carrinho com a bomba de membrana dupla na horizontal.
- → Se a base estiver inclinada, colocar os pés do carrinho na direção da inclinação.
- → Bloquear o carrinho.


Normas nacionais

→ Ao instalar o aparelho, assegurar que as normas e disposições nacionais de proteção contra explosões são cumpridas.






6.5.1 POSIÇÕES DE INSTALAÇÃO



Procedimento:

- Montar a bomba sobre a armação, no carrinho ou no suporte de parede.
- 2. Ligar o sistema de aspiração e a alimentação de ar.
- 3. Ligar a alimentação de produto e de ar de acordo com as instruções de serviço de nível superior.

Pos	Designação
1	Válvula de saída do produto
2	Válvula de retorno do produto
3	Mangueira de produto
4	Distribuidor de saída
5	Distribuidor de aspiração
6	Mangueira de aspiração
7	Filtro de aspiração
8	Válvula de corte de ar
9	Válvula de segurança
10	Regulador da pressão do ar



Ligação para o material:

Ligar a mangueira de aspiração (6) ao distribuidor de aspiração (5). Ligar a mangueira de produto (3) ao distribuidor de saída (4). Usar mangueiras flexíveis para absorver as vibrações da bomba. Assegurar que as mangueiras não sujeitam a bomba a esforços mecânicos. Nunca ligar tubos rígidos diretamente à bomba.


No caso de bombas, que tenham sido instaladas em atmosferas potencialmente explosivas, todos os tubos e mangueiras devem ser feitos de produtos condutores e ficar aterrados.

Instalar um filtro de aspiração (7) na mangueira de aspiração (6). Isto evita a entrada na bomba de partículas com um tamanho capaz de danificar as peças internas da mesma (ver o tamanho máximo das substâncias sólidas no capítulo 5.5.2).

Todos os tubos, mangueiras e componentes, que estejam ligados à conduta de saída, devem estar concebidos para o estado operacional dinâmico com pressão máxima da bomba. As peças, ligadas ao distribuidor de aspiração, não podem ser destruídas pelo vácuo que é gerado pela bomba.

Os tubos e mangueiras de aspiração e de produto têm de apresentar uma seção transversal adequada à vazão e à viscosidade do líquido bombeado. Evitar os tubos compridos e curvados, nomeadamente na aspiração.





Conexão de ar comprimido:

O fornecimento de ar comprimido deverá estar dimensionado corretamente.

Ligar a conexão de ar comprimido da bomba à rede distribuidora de pressão.

A ligação deve ser estabelecida à guarnição da bomba. Não substituir a ligação original. Usar para a ligação uma conduta com um diâmetro adequado. Instalar sempre uma válvula de corte de ar e um dispositivo para processamento do ar (unidade de filtragem/regulagem). A pressão não pode exceder o valor máximo indicado na placa de características.

Válvula de comutação:

A válvula de comutação da bomba não requer lubrificação.

Válvula de segurança:


Os modelos PM 500 vêm equipados com uma válvula de segurança que se abre, quando é excedida a pressão máxima admissível para o fornecimento de ar comprimido.

Válvula de retenção

Se a bomba estiver montada em um nível superior à do líquido, recomendamos que seja providenciada uma válvula de retenção na extremidade inferior do tubo de aspiração.

Montagem da válvula de corte de ar (1) para a parada de emergência

Para a bomba tem de ser instalada uma válvula de corte de ar externa (1) a montante do regulador da pressão do filtro (4) para a parada de emergência.



Montagem de uma válvula de ligar / desligar (2) para o modo de partida / parada:

Caso seja necessária uma válvula de ligar / desligar (2) para o modo de partida / parada normal, esta deverá ser instalada a jusante do regulador da pressão do filtro (4) para não interromper a alimentação de ar (3) para as válvulas piloto. A válvula de ligar / desligar pode ser ativada no local ou via controle remoto.



6.5.2 VENTILAÇÃO DA CABINA DE PINTURA

- → Operar o aparelho numa cabina de pintura aprovada para os produtos de trabalho utilizados.
- → Operar o aparelho junto a uma parede de proteção contra salpicos com ventilação ativa (aspiração).
- → Respeitar as normas nacionais e locais relativas à velocidade de evacuação do ar.

6.5.3 CONDUTAS DE AR

Assegurar que apenas entra ar atomizador seco e limpo na pistola pulverizadora! A sujidade e umidade no ar atomizador afetam a qualidade e o resultado final da pulverização.



Ligações de mangueira!

Risco de ferimentos graves e danos ao equipamento.

→ Não trocar acidentalmente as ligações das mangueiras de produto e de ar.



6.5.4 TUBOS PARA O MATERIAL

⚠ PERIGO

Manqueira e uniões roscadas em risco de rebentar!

Perigo de vida devido a pulverização/injeção de produto.

- → Assegurar que o material de fabrico da mangueira é quimicamente resistente aos produtos pulverizados.
- → Assegurar que a pistola pulverizadora, uniões roscadas e a manqueira de produto entre o aparelho e a pistola são adequadas para a pressão gerada no aparelho.
- → Assegurar que as seguintes informações estão visíveis na mangueira:
 - Fabricante
 - Pressão de serviço admissível
 - Data de fabrico

6.6 LIGAÇÃO À TERRA

ATENÇÃO

Dissipação das cargas eletrostáticas de componentes para uma atmosfera contendo solvente!

Perigo de explosão devido a faíscas carregadas de eletricidade estática.

→ Limpar a bomba apenas com um pano úmido.



ATENÇÃO

Névoa de pulverização intensa com ligação à terra insuficiente!

Risco de envenenamento.

Qualidade ruim da tinta.


- → Ligar todos os componentes à terra.
- → Ligar à terra as peças de trabalho a serem revestidas.







Esquema de ligação à terra (exemplo)




Componente / local de trabalho	Seção transversal do cabo	
Bomba	4 mm²; AWG 12	
Recipiente de tinta	6 mm²; AWG 10	
Alimentador	16 mm²; AWG 6	
Cabina de pintura	16 mm²; AWG 6	
Posto para pintura	16 mm²; AWG 6	

Só a ligação à terra garante a operação segura da bomba.

Conectar todos os cabos de ligação à terra diretamente e em distâncias curtas.

Procedimento

- 1. Aparafusar o cabo de ligação à terra usando anilhas.
- 2. Prender o grampo do cabo de ligação à terra à ligação à terra assegurada pelo cliente
- 3. Ligar à terra o depósito de produto assegurado pelo cliente.
- 4. Ligar à terra os outros componentes do sistema assegurados pelo cliente.



Zona explosiva

To dos os aparelhos e equipamentos devem ser indicados para a utilização numa atmosfera potencialmente explosiva.

- → Todos os depósitos de tinta, detergente de lavagem e lixo têm de ser condutores de eletricidade.
- → Todos os depósitos têm de estar ligados à terra.





6.7 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

ATENÇÃO

As misturas de gases explodem se a bomba estiver insuficientemente cheia!

Perigo de vida devido a peças que voam.

- → Assegurar que a bomba e o sistema de aspiração estão sempre completamente cheios com detergente de lavagem ou com material de trabalho.
- → Após a limpeza, não pulverize o aparelho para o esvaziar.



(!) AVISO

Impurezas no sistema pulverizador!

Entupimento da pistola pulverizadora.

- → Lave a pistola pulverizadora e o sistema de alimentação de pintura com detergente de lavagem adequado antes da colocação em funcionamento.
- → Parada de emergência, ver capítulo 7.2.

Preparação

Antes da colocação em funcionamento têm de ser observados os pontos seguintes, em conformidade com as instruções de servico:

- Bloquear a pistola pulverizadora com a alavanca de segurança.
- Verificar as pressões admissíveis.
- Verificar a estanqueidade de todas as peças de ligação.
- Verificar se as mangueiras apresentam danos de acordo com o capítulo 8.2.3.

Atestar a bomba com detergente de lavagem

Durante o fabrico, os aparelhos são testados com óleo emulsionante, óleo puro ou solvente. Eventuais resíduos têm de ser removidos dos circuitos com a ajuda de um solvente (detergente de lavagem) antes da colocação em funcionamento.

- Atestar o aparelho vazio com detergente de lavagem de acordo com o capítulo 8.2.5.

Teste de manutenção da pressão

⚠ ATENÇÃO

Sobrepressão!

Perigo de ferimento devido ao rebentamento de peças.

- → A pressão de serviço não pode exceder o valor máximo indicado na placa de características.
- Aumentar a pressão na bomba através do regulador de pressão, lentamente, até atingir a pressão máxima. Manter a pressão durante 3 minutos e verificar a estanquicidade dos pontos de ligação.
- Despressurização de acordo com o capítulo 7.4.

Verificar o estado operacional seguro

Uma pessoa habilitada deverá certificar-se de que é verificado o estado seguro do aparelho depois de concluída a montagem e antes da colocação em funcionamento.

Deste âmbito faz parte o seguinte:



- Efetuar controles de segurança de acordo com o capítulo 8.2.3.

Enchimento com material de trabalho

– De acordo com o capítulo 8.2.5.



7 OPERAÇÃO

7.1 QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL OPERADOR

- → O pessoal operador tem de ser qualificado e indicado para operar a instalação inteira.
- → O pessoal operador tem de conhecer os perigos possíveis em caso de comportamento incorreto e os equipamentos e medidas de proteção necessários.
- → Antes de iniciar a atividade, o pessoal operador deve receber treinamento adequado na instalação.

7.2 PARAGEM DE EMERGÊNCIA

Em caso de procedimentos imprevistos fazer imediatamente o seguinte:


- Fechar de imediato a válvula de corte de ar
- Abrir a válvula de retorno (caso haja) e/ou os dispositivos de descarga (válvulas ou pistolas).

7.3 TRABALHOS

Certificar-se de que

→ a colocação em funcionamento foi efetuada de acordo com o capítulo 6.7.

- Controle visual: Equipamento de proteção pessoal, ligação à terra e todos os aparelhos operacionais.
- 2. Bloquear a pistola pulverizadora e colocar o bico na mesma.
- 3. Certificar-se de que o regulador da pressão (8) está totalmente rodado para a esquerda (0 bar de pressão). Abrir a válvula de ar comprimido e de saída do produto (5) e aumentar a pressão do ar até a bomba iniciar. Não deixar a bomba trabalhar demasiado depressa durante a aspiração.
- 4. Abrir a válvula de retorno (1, caso haja) para facilitar a aspiração da bomba. A válvula de retorno (1) é muito recomendada no caso de produtos viscosos ou tubos compridos. Fechar a válvula de retorno (1), uma vez terminada a aspiração.
- 5. A bomba fornece o produto, quando a válvula de saída do produto (4) estiver aberta. Alterar a pressão do ar com o regulador da pressão do ar (8) para alcançar a quantidade ou pressão do produto desejada.



- 6. Se fluir ar para dentro da entrada de aspiração da bomba inadvertidamente, a pressão do ar tem de ser imediatamente reduzida para que a bomba não funcione com velocidade excessiva.
- 7. Realizar o processo de trabalho.



7.4 DESPRESSURIZAÇÃO/INTERRUPÇÃO DO TRABALHO

A despressurização tem de ser sempre realizada:

- depois de os trabalhos de pulverização estarem concluídos.
- antes de realizar trabalhos de manutenção ou reparação na instalação.
- antes de realizar trabalhos de limpeza na instalação.
- antes de transportar a instalação para outra localização.
- antes de realizar qualquer trabalho de verificação na instalação.
- antes de retirar o bico ou o filtro da pistola pulverizadora.

Os componentes para a despressurização em um sistema pulverizador com conformidade CE são:

- Dispositivo de saída (válvula de retorno) instalada entre a bomba e a pistola pulverizadora.

Procedimento de despressurização

- 1. Fechar a pistola pulverizadora.
- 2. Fechar a válvula de saída do produto ou outro aparelho instalado na conduta de saída (como as válvulas de escape ou pistolas pulverizadoras).
- 3. Fechar a válvula de corte de ar. Despressurizar a conduta de saída do produto, abrindo a válvula de retorno (caso esteja instalada) ou o dispositivo de descarga (válvula ou pistola pulverizadora).

Nota:

Ainda existe pressão de ar de comando.

Em caso de processamento de materiais com o sistema de 2 componentes:

(!) AVISO

Material de trabalho endurecido no sistema pulverizador em caso de processamento de material de 2 componentes!

Danos na bomba e no sistema pulverizador.

- → Observar as normas de processamento do fabricante, em especial o tempo de trabalhabilidade.
- → Realizar uma lavagem cuidadosa antes de terminar o tempo de trabalhabilidade.
- → O tempo de trabalhabilidade reduz-se através do calor.



7.5 LAVAGEM CUIDADOSA

Lavagem regular

- → A lavagem, limpeza e manutenção regulares garantem uma elevada potência de alimentação e aspiração da bomba.
- → Os produtos de limpeza e detergentes de lavagem utilizados têm de corresponder ao material de trabalho.

⚠ ATENÇÃO

Incompatibilidade entre o detergente de lavagem / produto de limpeza e o produto de trabalho!

Perigo de explosão e intoxicação devido a vapores.

→ Verificar a compatibilidade entre o detergente de lavagem, o produto de limpeza e o produto de trabalho mediante consulta das fichas com os dados de segurança.



Procedimento

- 1. Controlo visual: equipamento de proteção pessoal, ligação à terra e todos os aparelhos operacionais.
- 2. Colocar um depósito vazio aterrado (3) por baixo do tubo de retorno (2).
- 3. Colocar a mangueira de aspiração (6) no recipiente ligado à terra com detergente de lavagem (7).
- 4. Fechar totalmente o regulador da pressão (8) rodando (0 MPa; 0 bar; 0 psi).

Lavagem mediante a válvula de retorno

- 5. Abrir a válvula de retorno (1).
- 6. Abrir lentamente a válvula esférica (5).
- 7. Abrir a válvula de corte de ar (5) e rodar o regulador da pressão (8) para a direita até a bomba iniciar.
- 8. Lavar até começar a escorrer detergente limpo para o recipiente (3).
- 9. Fechar a válvula esférica (5).
- 10. Quando o sistema estiver sem pressão, fechar a válvula de retorno (1).

Lavagem através da pistola


- 11. Orientar a pistola pulverizadora sem bico no recipiente (3) e extraí-la.
- 12. Abrir lentamente a válvula esférica (5).
- 13. Lavar até começar a sair produto de limpeza limpo pela pistola pulverizadora.
- 14. Fechar a válvula esférica (5).
- 15. Fechar a pistola pulverizadora quando o sistema estiver despressurizado.
- 16. Bloquear a pistola pulverizadora.
- 17. Eliminar o conteúdo do recipiente (3) em conformidade com as normas locais.

No caso de problemas de partida:

Se a bomba não começar a funcionar, executar os seguintes passos:


- → Rodar o regulador da pressão (8) para a direita para o mínimo de 2 bar.
- → A válvula esférica (5) deve estar aberta.
- → Pressionar o botão de acionamento em uma das extremidades da válvula de comutação até esta comutar. Isto é audível pelo ar que sai.
- → Rodar o regulador da pressão (8) para a direita até a bomba iniciar.

Não deixar a bomba trabalhar demasiado depressa durante a aspiração.



7.5.1 ENCHIMENTO COM MATERIAL DE TRABALHO

Após a lavagem cuidadosa, a bomba pode ser atestada com material de trabalho. Proceder de acordo com o capítulo <u>8.2.5</u>, mas utilizar material de trabalho em vez de detergente de lavagem.





8 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

8.1 LIMPEZA

8.1.1 PESSOAL DE LIMPEZA

Os trabalhos de limpeza devem ser executados cuidadosamente e de forma regular por pessoal qualificado e instruído. Deve informar-se a respeito dos perigos específicos durante a instrução. Durante os trabalhos de limpeza podem ocorrer os seguintes perigos:

- Perigo para a saúde devido à inalação de vapores de solvente.
- Uso de ferramentas de limpeza e meios auxiliares inapropriados.

8.1.2 COLOCAÇÃO FORA DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA

O aparelho deve ser limpo para fins de manutenção, etc. Assegure-se de que os resíduos de material não secam e ficam incrustados.


Procedimento

- 1. Executar a interrupção do trabalho → capítulo 7.4.
- 2. Executar a lavagem cuidadosa → capítulo 7.5.
- 3. Executar o esvaziamento controlado do sistema → capítulo 8.2.4.
- 4. Realizar a manutenção da pistola pulverizadora de acordo com as instruções de serviço.
- 5. Limpar e controlar o sistema e o filtro de aspiração.
- 6. Limpar o sistema exteriormente.

∴ AVISO

Regulador da pressão do filtro fragilizado!

O recipiente do regulador da pressão do filtro fica fragilizado devido ao contacto com solventes e pode rebentar. Perigo de ferimento devido a peças que voam.



- 7. Agregar o sistema por inteiro.
- 8. Encher o sistema com detergente de lavagem de acordo com o capítulo 8.2.5.

8.1.3 ARMAZENAMENTO PROLONGADO

Para guardar a instalação durante um intervalo de tempo mais longo, é necessário realizar uma limpeza cuidadosa e aplicar uma proteção contra corrosão. Substituir a água ou solvente da bomba de alimentação de material por um óleo de conservação adequado.

Procedimento

- 1. Capítulo 8.1.2 "Colocação fora de serviço e limpeza", executar os pontos 1 a 7.
- 2. Enchimento do sistema com produto de conservação de acordo com o capítulo 8.2.5.
- 3. Esvaziar o sistema controladamente de acordo com o capítulo $\underline{8.2.4}$ e fechar as aberturas.





8.2 MANUTENÇÃO

8.2.1 PESSOAL DE MANUTENÇÃO

Os trabalhos de manutenção devem ser executados cuidadosamente e de forma regular por pessoal qualificado e instruído. Deve informar-se a respeito dos perigos específicos durante a instrução. Durante os trabalhos de manutenção podem ocorrer os seguintes perigos:

- Perigo para a saúde devido à inalação de vapores de solvente.
- Uso de ferramentas e meios auxiliares inapropriados.

Uma pessoa habilitada deverá certificar-se de que é verificado o estado seguro do aparelho depois de concluídos os trabalhos de manutenção.

8.2.2 INDICAÇÕES DE MANUTENÇÃO

⚠ PERIGO

Assistência/Reparação incorreta!

Risco de morte e danos ao equipamento.



- → As reparações e a substituição de peças devem ser sempre confiadas a um ponto de assistência WAGNER ou a um profissional qualificado.
- → Utilizar apenas pecas de reposição e acessórios originais WAGNER.
- → Reparar e substituir apenas as peças indicadas no capítulo "Peças de reposição" e que foram atribuídas ao aparelho.
- → Antes de trabalhar no aparelho, e enquanto não estiver funcionando:
 - Despressurizar a pistola pulverizadora, as mangueiras de produto e todos os aparelhos.
 - Bloquear a pistola pulverizadora contra acionamento.
 - Desconectar o fornecimento de energia e ar comprimido.
 - Desligar a unidade de comando da corrente.
- → Observar as instruções de serviço e de assistência em todos os trabalhos.

Antes da manutenção

Antes de todos os trabalhos no aparelho assegurar o seguinte:

- Lavar e limpar a instalação. → Capítulo 8.1.2.
- Despressurize a bomba, a mangueira de produto e a pistola pulverizadora.
- Bloquear a pistola pulverizadora com a alavanca de segurança.
- Interromper a alimentação de ar.
- Desacoplar os tubos de ligação do lado do produto e do ar conforme a intervenção.
- Soltar a bomba da base em que está fixada.

Após a manutenção

- Efetuar controles de segurança de acordo com o capítulo <u>8.2.3</u>.
- Colocar a instalação em funcionamento e verificar a estanqueidade de acordo com o capítulo 6.7.
- Solicitar a verificação do estado seguro da instalação por uma pessoa habilitada.
- Controle de funcionamento de acordo com o capítulo 11.



8.2.3 CONTROLES DE SEGURANÇA E INTERVALOS DE MANUTENÇÃO

Diariamente

- → Verificar a ligação à terra: ver o capítulo 6.5
- → Verificar as mangueiras, tubos e acoplamentos: ver o capítulo 8.2.3.1
- → Em cada colocação do sistema fora de funcionamento tem de se observar o procedimento descrito no capítulo 8.1.2.

Semanalmente

- → Verificar se a instalação apresenta danos.
- → Verificar e apertar os parafusos de fixação.
- → Verificar quanto a fugas de ar e líquido.
- → Verificar o funcionamento dos equipamentos de proteção (ver o capítulo 5.3).

Anualmente ou em caso de necessidade

- → De acordo com o regulamento DGUV 100-500, capítulos 2.29 e 2.36:
 - Incumba um especialista (por exemplo, um técnico de assistência WAGNER) de inspecionar o estado de segurança do funcionamento dos pulverizadores de líquidos sempre que for necessário e no mínimo, anualmente.
 - Se os aparelhos não estiverem em funcionamento, a inspeção pode ser dispensada até à próxima colocação em serviço.

8.2.3.1 MANGUEIRAS DE PRODUTO, TUBOS E ACOPLAMENTOS

A vida útil das condutas flexíveis entre o gerador de pressão do produto e aparelho aplicador é reduzida pelos impactos envolventes a que são sujeitas, mesmo que sejam manuseadas corretamente.

- → Verificar e, se necessário, substituir as mangueiras, os tubos rígidos e os acoplamentos.
- → Antes de cada colocação em funcionamento verificar a estanquicidade de todas as ligações.
- → Além disso, a entidade operadora deverá verificar as condutas flexíveis quanto a desgaste e danos de forma regular em intervalos de tempo por si definidos. Devem ser elaboradas provas.
- → A conduta flexível tem de ser substituída, quando for excedido um dos dois seguintes intervalos de tempo:
 - 6 anos após a data de prensagem (ver a gravação da guarnição).
 - 10 anos após a data da impressão na mangueira.

Gravação da guarnição	Significado
xxx bar	Pressão
aamm	Data da prensagem (ano/mês)
XX	Código interno

Impressão na mangueira	Significado	
Wagner	Nome / fabricante	
aamm	Data de fabrico (ano/mês)	
xxx bar (xx MPa)	Pressão	
p. ex. 270 bar (27 MPa)	1163340	
XX	Código interno	
DNxx (p. ex. DN10)	Dimensão nominal	



8.2.4 ESVAZIAR A BOMBA

ATENÇÃO

As misturas de gases explodem se a bomba estiver insuficientemente cheia!

Perigo de vida devido a peças que voam.

Ignição de uma atmosfera potencialmente explosiva circundante.

- → Esvaziar o aparelho lenta e controladamente.
- → Evitar atmosferas explosivas no ambiente.
- → Se o produto de transporte for aquecido, desligar todos os aquecimentos e deixar arrefecer o produto.
- 1. Controlo visual: equipamento de proteção pessoal, ligação à terra e todos os aparelhos operacionais.
- 2. Colocar um recipiente de recolha vazio e ligado à terra (3) por baixo do tubo de retorno (2).
- 3. Colocar a mangueira de aspiração (6) no recipiente vazio e ligado à terra (7).
- 4. Fechar o regulador da pressão (8) rodando (0 MPa; 0 bar; 0 psi).


Esvaziar através do retorno

- 5. Abrir a válvula de retorno (1).
- 6. Abrir lentamente a válvula esférica (5).
- 7. Aumentar lentamente a pressão do ar no regulador da pressão (8) rodando, apenas de modo a que a bomba funcione normalmente (aprox. 0,15 MPa; 1,5 bar; 21,75 psi).
- 8. Estar prevenido para a mudança do material de trabalho para ar.
- 9. Assim que deixar de escorrer material de trabalho pelo tubo de retorno (2), fechar a válvula esférica (5).
- 10. Fechar a válvula de retorno (1).

Esvaziar até à pistola

- 11. Orientar a pistola pulverizadora sem bico no recipiente (3) e extraí-la.
- 12. Abrir lentamente a válvula esférica (5). Estar prevenido para a mudança do material de trabalho para ar.
- 13. Assim que deixar de escorrer material de trabalho, fechar a válvula esférica (5).
- 14. Fechar e bloquear a pistola pulverizadora.
- 15. Despressurização de acordo com o capítulo 7.4.
- 16. Eliminar o conteúdo do recipiente (3) em conformidade com as normas locais.







8.2.5 ATESTAR A BOMBA VAZIA

ATENÇÃO

As misturas de gases explodem se a bomba estiver insuficientemente cheia!

Perigo de vida devido a peças que voam.

Ignição de uma atmosfera potencialmente explosiva circundante.

- → Atestar o aparelho lenta e controladamente.
- → Evitar atmosferas explosivas no ambiente.

Procedimento

- Controlo visual: equipamento de proteção pessoal, ligação à terra e todos os aparelhos operacionais.
- 2. Colocar um depósito vazio aterrado (3) por baixo do tubo de retorno (2).
- 3. Colocar a mangueira de aspiração (6) no recipiente ligado à terra com o material de trabalho (7).
- 4. Fechar totalmente o regulador da pressão (8) rodando (0 MPa; 0 bar; 0 psi).
- 5. Abrir a válvula de retorno (1).
- 6. Abrir lentamente a válvula esférica (5).
- Abrir a válvula de corte de ar (5) e rodar o regulador da pressão (8) para a direita até a bomba iniciar.
 Estar prevenido para a mudança do ar para material de trabalho e evitar respingos.
- 8. Assim que começar a escorrer material de trabalho pelo tubo rígido de retorno (2), fechar a válvula esférica (5).
- 9. Fechar a válvula de retorno (1).
- Orientar a pistola pulverizadora sem bico no recipiente (3) e extraí-la.
- 11. Abrir lentamente a válvula esférica (5). Estar prevenido para a mudança do ar para material de trabalho e evitar respingos.
- 12. Quando começar a escorrer material de trabalho limpo sem entradas de ar, fechar a válvula esférica (8).
- 13. Fechar e bloquear a pistola pulverizadora.
- 14. Despressurização de acordo com o capítulo 7.4.
- 15. Eliminar o conteúdo do recipiente (3) em conformidade com as normas locais.


No caso de problemas de partida:


Se a bomba não começar a funcionar, executar os seguintes passos:

- → Rodar o regulador da pressão (8) para a direita para o mínimo de 2 bar.
- → A válvula esférica (5) deve estar aberta.
- → Pressionar o botão de acionamento em uma das extremidades da válvula de comutação até esta comutar. Isto é audível pelo ar que sai.
- → Rodar o regulador da pressão (8) para a direita até a bomba iniciar.

Não deixar a bomba trabalhar demasiado depressa durante a aspiração.










8.3 SUBSTITUIÇÃO DA MEMBRANA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA)

Marcar as peças acopladas (tampa de membrana, distribuidor, coberturas) com um marcador para facilitar a remontagem posterior.

Nota:

Ao executar os seguintes trabalhos, deverá evitar-se a rotação do eixo no bloco do motor!

a) Remover os distribuidores de aspiração e de saída.



- b) Desenroscar os parafusos de fixação de uma só tampa de membrana.
- c) Soltar a porca central e remover a primeira membrana. A membrana é composta por duas camadas: lado do produto e lado do ar.
- d) Limpar as peças e substituir a primeira membrana e os anéis em O do eixo.
- e) Remontar a tampa de membrana.
- f) Repetir os passos b) a e) para o lado oposto da bomba.
- g) Remontar os distribuidores de aspiração e de saída. Utilizar os torques corretos conforme o capítulo <u>13.2</u>.

8.4 LIMPEZA/SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE ASPIRAÇÃO E DE SAÍDA

- a) Remover os distribuidores de aspiração e de saída.
- b) Remover as vedações, os assentos e as esferas das tampas de membrana e das caixas dos distribuidores.
- c) Verificar o estado de desgaste da guia/dos encostos para esferas dentro das tampas de membrana e dos distribuidores. Substituir em caso de desgaste.
- d) Remover todas as partículas de sujeira, como resíduos do produto. Verificar as esferas e os assentos quanto ao desgaste excessivo. Limpar ou substituir os componentes.
- e) Limpar as superfícies de contato dos distribuidores e das tampas de membrana e instalar os componentes. Usar o torque correto de acordo com o capítulo 13.2.

Recomenda-se que as vedações estáticas sejam substituídas quando da remontagem.

8.5 SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE COMUTAÇÃO

- a) Desenroscar a válvula de comutação.
- b) Instalar a nova válvula de comutação.

Ao realizar os processos previamente descritos: verificar as posições das vedações de válvula.



DIAGNÓSTICO E ELIMINAÇÃO DE AVARIAS

Problema	Causa	Solução
A bomba não trabalha.	O motor pneumático não funciona ou	Rodar o botão do regulador da pressão para a
	para.	direita para o mínimo de 2 bar.
		Pressionar o botão de acionamento em uma das
		extremidades da válvula de comutação até esta
		comutar. Isto é audível pelo ar que sai.
	Nenhuma indicação da pressão	Interromper o fornecimento de ar comprimido
	(regulador da pressão defeituoso).	momentaneamente ou reparar ou substituir o
		regulador da pressão.
	A conduta de saída está entupida.	Verificar a conduta de saída.
	Fornecimento de ar comprimido insuficiente.	Verificar o fornecimento de ar comprimido.
	O filtro na conduta de saída está	Limpar ou substituir o filtro.
	entupido (caso haja).	
O aparelho funciona	Filtro de aspiração entupido (caso haja).	Limpar o filtro cuidadosamente.
(ou seja, a bomba se move),	Não há líquido na entrada da bomba.	Verificar o nível do líquido no tanque ou
mas não é transportado		depósito.
qualquer líquido.	O tubo de aspiração está entupido	Verificar o tubo de aspiração. Substituir em caso
	ou apresenta fugas (pode estar sendo	de necessidade.
	aspirado ar da atmosfera).	
O fluxo de produto falha.	Obstrução parcial do tubo de aspiração.	Verificar o tubo de aspiração. Substituir em caso
		de necessidade.
	Cavitação (bolhas de ar no líquido).	Verificar a aspiração no depósito. Excluir a
		possibilidade de aspiração de ar devido a
		viscosidade excessiva.
	As válvulas de retenção não fecham	Verificar se há impurezas nos assentos das
	totalmente.	válvulas. Substituir as válvulas de retenção em
		caso de necessidade.
O débito da bomba diminui	Entupimento parcial da conduta de	Verificar a conduta de saída.
durante o trabalho.	saída.	
	Desvios nas características do produto	Verificar as características do produto.
	(como viscosidade).	\(\(\frac{1}{2}\)
	Formação de gelo dentro dos tubos de	Verificar a qualidade do ar comprimido.
	saída de ar.	
		Instalar um separador de condensado na
		conduta de ar.
		Instalar um secador de ar se necessário.
		Se necessário, instalar um lubrificador e atestá-lo
A válvula de saída do	A válvula de saída do produto ou o	com um líquido descongelante especial. Verificar a válvula de saída do produto e as
produto está fechada, ainda	distribuidor de saída apresenta fugas.	vedações do distribuidor de saída.
assim a bomba continua	Válvulas de retenção sujas ou desgastadas	Limpar as válvulas de retenção e substituir em
a funcionar, mesmo com	nos distribuidores de saída e de aspiração.	caso de desgaste.
a válvula de corte de ar	inos distribuídores de salda e de aspliação.	caso de desgaste.
fechada.		
icciiaua.		1

Se não se verificar nenhuma das causas de avaria indicadas, o problema pode ser resolvido junto de um ponto de assistência pós-venda da WAGNER.



10 REPARAÇÕES

10.1 PESSOAL DE REPARAÇÃO

Os trabalhos de reparação devem ser executados cuidadosamente por pessoal qualificado e com a devida instrução. Deve informar-se a respeito dos perigos específicos durante a instrução. Durante os trabalhos de reparação podem ocorrer os seguintes perigos:

- Perigo para a saúde devido à inalação de vapores de solvente.
- Uso de ferramentas e meios auxiliares inapropriados.

Uma pessoa habilitada deverá certificar-se de que é verificado o estado seguro do aparelho depois de concluída a reparação. Deverá ser efetuado o controle do funcionamento de acordo com o capítulo 11.

10.2 INDICAÇÕES DE REPARAÇÃO

⚠ PERIGO

Assistência/Reparação incorreta!

Risco de morte e danos ao equipamento.



- → As reparações e a substituição de peças devem ser sempre confiadas a um ponto de assistência WAGNER ou a um profissional qualificado.
- → Utilizar apenas peças de reposição e acessórios originais WAGNER.
- → Reparar e substituir apenas as peças indicadas no capítulo "Peças de reposição" e que foram atribuídas ao aparelho.
- → Antes de trabalhar no aparelho, e enquanto não estiver funcionando:
 - Despressurizar a pistola pulverizadora, as mangueiras e todos os aparelhos.
 - Trave o acionamento da pistola pulverizadora.
 - Desconectar o fornecimento de energia e ar comprimido.
 - Desligar a unidade de comando da rede elétrica.
- → Observar as instruções de serviço e de assistência em todos os trabalhos.

Antes da reparação

Antes de todos os trabalhos no aparelho assegurar o seguinte:

- Lavar e limpar a instalação. → Capítulo 8.1.2.
- Interromper a alimentação de ar.
- Desacoplar os tubos de ligação do lado do produto e do ar conforme a intervenção.
- Soltar a bomba da base ou do apoio em que está fixada.

Após a reparação

- Efetuar controles de segurança de acordo com o capítulo 8.2.3.
- Colocar a instalação em funcionamento de acordo com o capítulo 6.7.
- Solicitar a verificação do estado seguro da instalação por uma pessoa habilitada.
- Controle de funcionamento de acordo com o capítulo 11.

10.3 FERRAMENTAS

Para desmontar e montar o aparelho são necessárias as seguintes ferramentas (se possível transportar consigo sempre os conjuntos de ferramentas completos):

- Conjunto de chaves dinamométricas
- Conjunto de chaves Allen



10.4 LIMPEZA DAS PEÇAS APÓS A DESMONTAGEM



Incompatibilidade entre o produto de limpeza e o produto de trabalho!

Perigo de explosão e intoxicação devido a vapores tóxicos.

→ Verificar a compatibilidade do produto de limpeza e produto de trabalho mediante consulta das fichas com os dados de segurança.



A observar:

- → Utilizando um produto de limpeza adequado, limpar em profundidade todas as peças reutilizáveis.
- → Todas as peças desmontadas devem estar limpas e secas após a limpeza. Certificar-se de que estas peças estão isentas de solvente, gordura ou suor das mãos (água salgada). Efetuar a limpeza e a montagem com luvas.

10.5 MONTAGEM DO APARELHO

No capítulo <u>13</u> podem ser encontrados os números de pedido para as peças de reposição relativas ao aparelho e para as peças de desgaste, como vedações.

- → As peças defeituosas, os anéis em O e os conjuntos de vedação devem ser geralmente substituídos.
- → Usar as graxas e as colas de acordo com o capítulo 13.
- → Respeitar as especificações de torque no capítulo 13.

Meio auxiliar de montagem

N.° de pedido	Quantid.	Designação
9992590	1 unidade ≙ 50 ml	Loctite® 222
9992831	1 unidade ≙ 50 ml	Loctite® 542
Z125.00	1 unidade ≙ 1 kg	Graxa

Nota relativa às marcas

As marcas indicadas no presente documento são propriedade dos respetivos proprietários. Loctite® por exemplo é uma marca registada da Henkel.




10.6 SUBSTITUIR A MEMBRANA (DEVIDO A DANO DE RUPTURA)


Se as membranas forem substituídas em virtude de um dano de ruptura, será necessário limpar todos os componentes internos do motor e verificar o estado das vedações e da válvula de comutação que poderão ter sido danificadas pelo contato com o líquido da bomba.

Marcar as peças acopladas (tampa de membrana, distribuidor, coberturas) com um marcador para facilitar a remontagem posterior.

- a) Remover os distribuidores de aspiração e de saída.
- b) Desenroscar os parafusos de fixação de ambas as tampas de membrana e removê-las.




- c) Remover a válvula de comutação (1).
- d) Soltar uma das porcas centrais e remover a primeira membrana (2) com a ajuda de duas chaves de parafusos de lados opostos (ou chaves de caixa sextavadas e morsa). A membrana é composta por duas camadas: lado do produto e lado do ar.



- e) Fixar a extremidade do eixo, que foi solto da membrana, em uma morsa (com mordentes macios para evitar danos). Desmontar a porca central da outra extremidade do eixo. Remover a segunda membrana.
- f) Remover as tampas de membrana interiores (3).
- g) Retirar o eixo (4) do bloco do motor.
- h) Desmontar as duas válvulas de ventilação rápida (5) e remover depois suas vedações.
- i) Limpar todas as peças e verificar seu estado. Substituir as peças com defeito.
- j) Verificar a área cilíndrica interna do motor. Ela deve estar limpa e lisa (sem riscos).




k) Verificar os patins (6; duas metades) quanto ao desgaste e substituir eventualmente.



 Verificar os dois parafusos de sangria (7) no bloco do motor. As aberturas não podem estar entupidas.


Nas seguintes instruções de montagem, utilizar os torques, graxas e colas corretos conforme o capítulo $\underline{13}!$

m) Instalar uma das tampas de membrana internas (8) no bloco do motor com as respectivas vedações e o casquilho de guia do eixo.




- n) Inserir a mola (9) no furo transversal do eixo e lubrificar nas extremidades.
- o) Assentar as duas metades do patim no eixo, atendendo à posição oposta dos níveis (10).
- p) Inserir o eixo com o patim no bloco do motor, certificando-se de que os níveis (10) ficam respectivamente alinhados na direção dos furos (11) no bloco (conforme a figura, de forma análoga do lado posterior).
- q) Rodar o eixo de modo a alinhar a fenda (12) entre as duas metades do patim com o furo da ligação do ar (13).

Nota: a fenda (12) tem de ser vertical, quando a bomba está na posição de serviço.





- r) Fixar a extremidade do eixo (sem a tampa de membrana interna) em uma morsa (com mordentes macios para evitar danos).
- s) Instalar a primeira membrana com as respectivas vedações e os anéis em O do lado oposto do eixo.
- t) Alinhar os orifícios da membrana com os orifícios da tampa de membrana interna. Encaixar três dos seis parafusos de fixação para evitar a rotação. Enroscar a porca central da membrana.
- u) Remover o bloco do motor da morsa. Instalar a segunda tampa de membrana interna.
- v) Instalar a segunda membrana com as vedações e anéis em O relevantes. Alinhar, ao mesmo tempo, os orifícios da membrana com os orifícios da tampa de membrana interna e encaixar três parafusos, como do outro lado. Enroscar a porca central da membrana.



- x) Verificar o estado das vedações e substituí-las eventualmente antes da montagem das válvulas de ventilação rápida. Verificar a posição de montagem das vedações. É recomendada a substituição dos silenciadores do ar.
- y) Verificar se a válvula de comutação está suja pelo produto de transporte e substituir eventualmente. Instalar a válvula de comutação.
- z) Distribuidores de aspiração e de saída: verificar e inserir as válvulas de retenção e suas vedações relevantes. Instalar os distribuidores de aspiração e de saída. Utilizar os torques corretos conforme o capítulo 13.2.





11 CONTROLO DO FUNCIONAMENTO APÓS A REPARAÇÃO

Após cada reparação deverá verificar-se o estado seguro do aparelho antes da recolocação em funcionamento. O âmbito de verificação e teste depende da reparação efetuada e tem de ser documentado pelo pessoal de reparação.

Ativ	ridade	Meio auxiliar
1.	Testes relevantes ao nível EX - Verificar a ligação à massa entre a ligação à terra da bomba e a armação/carrinho e entre os diversos componentes da armação/carrinho: <100 kΩ Estes testes são relevantes ao nível	Ohmímetro
2.	Controle de estanqueidade - Ligar a bomba à alimentação de ar de 6 bar. Para o teste de estanquicidade do aparelho, a pressão do produto é aumentada lenta e gradualmente com o detergente de lavagem até ser alcançada a pressão máxima do aparelho indicada na placa de características. Fechar a saída da bomba. Deixar ficar em cada posição por 0,5 - 1 minuto e atender ao sopro audível. Com a alimentação de ar desligada é constatada uma queda de pressão.	Motor pneumático: Fluido de teste Ar comprimido Spray detector de fugas Secção de pintura: Fluido de teste: detergente de lavagem adequado
3.	 Controles gerais Controlar o torque de aperto de diversos parafusos. → Ver o capítulo 13. Verificar todas as uniões roscadas. Esvaziar (capítulo 8.2.4) e despressurizar o aparelho (capítulo 7.4). Verificar o funcionamento da armação ou do carro de transporte. Controlar se a bomba está instalada sobre a armação na horizontal. 	Chave dinamométrica Controle visual

12 DESCARTE

Se os aparelhos forem desmantelados, recomenda-se a eliminação seletiva de resíduos dos materiais. Foram utilizados os seguintes materiais:

- → Aço inoxidável
- → Alumínio
- → Elastómeros
- → Matérias plásticas

Materiais de consumo

Os materiais de consumo (lacas, colas, detergentes de lavagem, solventes e produtos de limpeza) devem ser eliminados de acordo com as disposições legais e as normas.



13 PEÇAS DE REPOSIÇÃO

13.1 COMO ENCOMENDAR PEÇAS DE REPOSIÇÃO?

Para garantir a entrega segura de peças de reposição, as seguintes informações são necessárias:

Número de pedido, designação e quantidades

O número de unidades não tem de ser idêntico aos números indicados na coluna "**Stk**" das listas. Ele é apenas uma informação sobre quantas vezes uma peça é usada no módulo.

Para que a encomenda possa ser processada corretamente, é necessário indicar ainda os seguintes elementos:

- Endereço de faturação
- Endereço de fornecimento
- Nome da pessoa de contato para o esclarecimento de eventuais dúvidas
- Tipo de entrega (correio normal, correio expresso, via aérea, entrega expresso, etc.)

Identificação nas listas de peças de reposição

Explicação da coluna "K" (Identificação) nas listas de peças de reposição seguintes:

- ◆ Peças de desgaste. As peças de desgaste não são abrangidas pelas condições de garantia.
- ★ Incluídas no conjunto de manutenção

Nota:

Estas peças não são abrangidas pelas condições de garantia.

 Não pertencem ao equipamento de base, mas podem ser encomendados como acessórios especiais.

Explicação relativa à coluna "N.º de pedido"

- -- Item não disponível como peça de reposição.
- / O item não existe.

⚠ PERIGO

Assistência/Reparação incorreta!


Risco de morte e danos ao equipamento.



- → As reparações e a substituição de peças devem ser sempre confiadas a um ponto de assistência WAGNER ou a um profissional qualificado.
- → Utilizar apenas peças de reposição e acessórios originais WAGNER.
- → Reparar e substituir apenas as peças indicadas no capítulo "Peças de reposição" e que foram atribuídas ao aparelho.
- → Antes de trabalhar no aparelho, e enquanto não estiver funcionando:
 - Despressurizar a pistola pulverizadora, as mangueiras e todos os aparelhos.
 - Trave o acionamento da pistola pulverizadora.
 - Desconectar o fornecimento de energia e ar comprimido.
 - Desligar a unidade de comando da rede elétrica.
- → Observar as instruções de serviço e de assistência em todos os trabalhos.



13.2 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PM 500



Pos K	Stk	N.º de pedido	N.º de pedido	Designação
	1	U509.A0	U509.A0A	Laca DDP PM500
1	4	A32	7.22	Disco de membrana
2	1	A32	8.01	Bloco do motor
3	2	A33	0.04	Casquilho êmbolo
4	2	A33	1.01	Flange saída
5	1	A33	7.08	Peça deslizante de guia (conjunto)
6	2	A41	4.04	Parafuso da saída de ar
7	2	A67	3.03	Assento da válvula Alimentação
8 ♦	2	A67-	4.03	Assento da válvula
9	1	D410.12		Motor Êmbolo
10	1	E309.62		Armação FR 1/4
11	1	E31.	5.62	Armação bomba PM 500/S
12	2	F109	9.01	Tampa interior
13	2	F144.21	F144.01	Tampa exterior
14	1	F145.21	F145.01	Distribuidor de aspiração
15	1	F146.21 F146.01		Distribuidor de saída
16 ♦	2	G702.05		Membrana PM 500 PTFE branca
17 ♦ ★	2	G705.06		Membrana motor PM 500 preta



Pos K	S	itk	N.º de pedido	N.º de pedido	Designação
18 🔷 🤊	k	6	G709.07	,	Vedação parafuso M.
19		1	H209.03		Mola
20 ♦		2	H505.07	•	Silenciador
21		8	K106.62		Parafuso sextavado interior M8x75 SS
22		6	K107.62		Parafuso TCEI M6x20
23		2	K118.03		Parafuso M5x40
24		4	K131.62		Parafuso M5x20
25	1	10	K146.62		Parafusos M8x45
26		2	K166.62		Parafuso M4x50
27		4	9900386	5	Parafuso cilíndrico com sextavado interno
28	_	1	K199.62		Parafuso de folha metálica redondo 3.5x6.5
29		12	9910208		Porca sextavada autoblocante M8
30		2	K317.62		Porca M4
31		2	K319.03		Porca de capa M8, aço inoxidável
32	_	2	K1003.62		Parafuso sextavado interior M8 x 50
33		4	9920104		Anilha, A4.3
34		34	9920102		Anilha, A8.4
35		2	K521.03		Disco
36		2	K606.02		Arruela de segurança para os eixos
37 ♦		2	K804.03		Esfera 1"
38 ♦		2	K814.03		Esfera 1 1/8"
		2	L126.06		Anel em O
		2	L151.06		Anel em O
	_	6	L107.06		Anel em O
42 🔷 🥱	k	6	L123.06		Anel em O
43 ♦ 7	k .	2	L116.06	ı	Anel em O
44 🔷 🤊		2	L127.06		Anel em O
45 ♦ 7		2	L408.06		Vedação DI.18
46 ♦ 7	k .	2	L415.06		Vedação de saída
47		2	M033.07	7	Cobertura 1" M
48		1	M209.04	ļ	Bocal com anel de ajuste 1/4
49		2	M218.04		Bocal T FFM 1/4
50		1	M225.04	ļ	Bocal Rapido D M 1/4x4
51		1	M239.00)	Bocal D MF 1/4
52		1	M303.00)	Bocal Rapido L M5X4
53		2	M336.00		Bocal de encaixe roda
54		1	P124.00N		Regulador do filtro CZ 1/4
55 ♦		1	P498.00	<u> </u>	Válvula de comutação P/1 SP/NUM
56	-	1	P903.00		Manômetro 010 1/8X52
57		1	S424.07		Mangueira Comando MT.0,330
58	_	1	S426.07		Mangueira MT.0,400
59		1	Y622.00A		Terminal de cabo
60		1	Z510.00		Etiqueta autocolante (ligação à terra)
61	_	1	368288		Válvula de segurança 8,4 bar
62	_	1	Z125.00		Graxa
222	_	1	9992590		Loctite 222
542	\perp	1	9992831		Loctite 542
			T933.00		Conjunto de manutenção

- ♦ Peça de desgaste
- ★ contido no conjunto de manutenção

WAGNER

PM 500

MANUAL DE INSTRUÇÕES

14 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

Pela presente declaramos que o modelo de bombas de membrana e os respetivos conjuntos pulverizadores:

Tipo	N.° de pedido	Produto
PM 500	U509.A0	Alumínio
PM 500	U509.A0A	Alumínio, com revestimento de níquel

corresponde às seguintes Diretrizes:

	<u> </u>
2006/42/CE	
2014/34/UE (dire	rtiva Atex)

Normas aplicáveis, em particular:

EN ISO 12100:2010	EN 12621:2006+A1:2010
EN 809: 1998+A1:2009+AC:2010	EN 1127-1:2011
EN ISO 4413:2010	EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 4414:2010	EN ISO 80079-37:2016
EN ISO 13732-1:2008	EN ISO/IEC 80079-34:2011
EN 14462:2015	

Especificações técnicas nacionais aplicadas, especialmente:

DGUV Regel 100-500 Capítulo 2	20 a sapítula 2 26	TRGS 727	
TOGOV neger 100-300 Capitulo 2	.29 e Capitulo 2.36	11/03/2/	

Rótulo: (Ex) || 2 G Ex h || B T4 Gb X

Declaração de conformidade UE

A declaração de conformidade UE vem fornecida com o produto. Em caso de necessidade, esta pode ser encomendada junto a seu representante da WAGNER, especificando o produto e o número de série.

Número de pedido: 2335753



N.° de pedido 2404138 Edição 11/2018

Alemanha

J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 Postfach 1120

88677 Markdorf

Telefone +49/(0)7544/5050 +49/(0)7544/505200 Telefax E-Mail ts-liquid@wagner-group.com

Suíça

Wagner International AG Industriestrasse 22

9450 Altstätten

Telefon +41/(0)71/7572211 Telefax +41/(0)71/7572222

Outros endereços de contato:

www.wagner-group.com

Reservado o direito a alterações

N.º de documento 11307024